



221112051811

检

报告

Report

项目名称 _____

委托单位 _____

4005781111号

上海白蚁防治所

上海白蚁防治有限公司

嘉兴求是

国建有限公司

说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未
测专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告复制（全文复制除外）后未加
专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只

五、因使用客户提供的数据而可能影响到
本报告不负责；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到
内向本公司提出异议。

本公司 色检

公司 检测

样负责

的有交 时，

之日起 五天

嘉兴求源检测技术有限公司

地 址 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3439 号 4 层
邮 编 314006
电 话 0573-82582023
传 真 0573-82582022

红

色

性

报告编号: 求源

项目名称 土壤

委托方及地址 字[2023]第 2141 号

样品类别 土壤自行检测

采样日期 嘉兴南洋 万事兴

检测地点 嘉兴 样品性质 详

检测依据、所 2023 年 9 月 27 日

序号	检测项目	主要仪器设备
1	pH 值	土壤
2	汞	土壤和
3	镉	土壤和
4	铜	土壤和
5	镍	土壤和
6	铬	土壤和
7	六氯	土壤和
8	二氯	土壤和
9	1, 2-二	土壤和
10	甲烷	土壤和
11	四氯	土壤和
12	氯丙	土壤和
13	氯	土壤和
14	化碳	土壤和
15	氯	土壤和
16	仿	土壤和
17	1, 1-二	土壤和
	甲烷	土壤和
	1, 2-二	土壤和
	氯乙	土壤和
	1, 1-二	土壤和
	氯乙	土壤和
	顺式	土壤和
	二氯	土壤和
	氯乙	土壤和
	-1, 2-	土壤和
	乙烯	土壤和

嘉兴港区瓦山路东侧、

方 嘉兴求源检测

日期 2023 年 9 月 27 日

期 2023 年 9 月 27 日

月 27 日

主要仪器设

位法 PHSJ-3F

(600817N(备名

西、铋、

AFS-230E 原

(21021

石墨

安捷伦 240ZA

收光谱仪 (

A 石

MY1G

TAS-990AFG

度计 (24-09

原子

TAS-990AFG

度计 (24-09

原子

998-

8860

安捷伦

(CN2022C07

TEKMAR G816

/597

气质

)/US

0A C

检测结果

检测项目	pH值	砷	汞	镉	铜	铅	镍	六价铬
AT1 灌装车间南侧	8.83	5.04	0.139	0.12	35	40	47	<0.5
BT2 原料罐区北侧	8.22	5.97	0.328	0.15	29	32	35	<0.5
CT1 沉淀池东南侧	8.50	4.63	0.225	0.10	29	25	44	<0.5
ET2 污水站北侧	7.96	6.30	0.191	0.15	32	25	36	<0.5
检测项目	一氯甲烷	二氯甲烷	三氯甲烷	四氯化碳	氯仿	氯甲烷	氯乙烷	氯丙烷
AT1 灌装车间南侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3
BT2 原料罐区北侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3
CT1 沉淀池东南侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3
CT2 四氢车间西侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3
ET1 污水站东南侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3
ET2 污水站北侧	<1.5	<1.1	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.3

续表:

检测项目	反式-1,2-二氯乙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,2,2-四氯乙烷	三氯乙烷	1,1,1-三氯乙烷	1,1,2-二氯乙烷	三氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	氯7.烯	苯
AT1 灌装车间南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
CT1 沉淀池东南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
CT2 四氯车间西侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
ET1 污水站东南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
AT1 灌装车间南侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET2 原料罐区北侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
CT1 沉淀池东南侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
CT2 四氯车间西侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET1 污水站东南侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET2 污水站北侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1

报告编号: 求源材 [41

附 1: 采样点位

采样点	位置	经纬度
AT1 灌		09 3156"
BT2 原		09 2284"
CT1 沉	字 20 号第 21 号	12 5054"
CT2 四	经纬度表	119. 9419"
ET1 污	样点	19. 4191"
ET2 污	装车 间 西侧	09. 8237"

附 2: 测点示意

测点	位置	经纬度
料罐 区 七 侧		01. 26
淀池 东 侧		59. 94
氨车 间 西 侧		59. 98
水站 东 侧		59. 25
水站 北 侧		59. 26

